


# 圧接中継コネクタ B-95



## 特長



### 単一コネクタでオス・メス接続が可能



コネクタ同士の接続



### コネクタを連結し、多極としても使用可能




### 電線被覆むき不要

### プライヤにて簡単接続

適用電線：0.20mm<sup>2</sup> ~ 0.50mm<sup>2</sup>

## 接続方法

### 電線を挿入します




ギボシ端子  
+  
ギボシ端子(W形)  
+  
絶縁スリーブ

### 電線を接続(圧接)します

(注意) プライヤは口開きを広くした状態でご使用ください。

での圧着中継コネクタとの接続



ギボシ端子(W形) : B-16  
絶縁スリーブ(ギボシ端子W形用) : B-17

## 安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずお読みください。

- 製品仕様をご確認ください。
- 銅線用です。
- 適用電線以外の電線は使用できません。
- 定格電圧、定格電流、使用温度範囲及び作業温度範囲内でご使用ください。
- 電線の接続、コネクタどうしの接続は電源を切った状態で行ってください。

- 屋外でのご使用はできません。
- 高温、低温、多湿、塵等の多い環境、振動や衝撃が加わる環境、水、各種油、薬、腐食ガス等がかかるような環境でのご使用は避けてください。
- 電線に張力が加わらないように、電線の固定手段を講じてください。
- 電線接続後の再使用はできません。